

Додаток 11
до Порядку

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

13.01.2020 р. № ІУ 173200131161

За результатами розгляду поданої Комунальний заклад Львівської обласної ради «Навчально-реабілітаційний центр» І-ІІ ступенів «Довіра»
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

23 грудня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:
неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:

- не надано журнал авторського нагляду, проект виконання робіт для огляду;
- неналежним чином ведеться виконавча документація (в загальному журналі робіт відсутні підписи в графі Генеральна проектна організація, прізвище, ім'я, по-батькові і підпис головного інженера проекту).

невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта, а саме:

- не виконані роботи з влаштування віконного отвору що передбачено проектною документацією фасаду М-Н згідно плану-схеми видів фасаду (стадії РП, аркуш 5, Том 5 "Паспорт опорядження фасадів");
- в загальному журналі робіт в табл. 5 "Відомості про виконання робіт" частково відсутні записи щодо виконання будівельних робіт на об'єкті, які передбачено проектною документацією, чим порушено п. 4.8. 5.3 ДБН А.3.1-5:16 "Організація будівельного виробництва".

що, згідно з абз. 4, 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області).

У видачі сертифіката «Ремонтно-реставраційні роботи частини фасадів навчально-спального корпусу в КЗ ЛОР НРЦ І-ІІ ступенів «Довіра»

(на ви об'єкта згідно з проектом, характер будівництва


реставрація


нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.

Львівська обл., м. Львів, вул. Короленка, 1 відмовлено.
(місце розташування об'єкта)

Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею сертифікатів
готовності об'єктів до експлуатації
Департаменту дозвільних
процедур

(посада)
МН




(прізвище)

А.С. Іванченко
(прізвище, ім'я та по батькові)