

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю)

ВІДМОВА
у видачі дозволу на виконання будівельних робіт

від 16 червня 2020 року

№ ІУ 133201681873

«Реконструкція нежитлового будинку (літ. А) під багатofункціональний комплекс по вул. Курнатовського, 20 в Дніпровському районі м. Києва»
(найменування об'єкта будівництва)

місце розташування об'єкта будівництва: **вул. Курнатовського, 20, Дніпровський район, м. Київ**
вид будівництва **реконструкція**

(нове будівництво, реконструкція, діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)

код об'єкта **1122.2**

(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

клас наслідків (відповідальності) **СС3**

За результатами розгляду заяви **ПАТ «Підводтрубопровід»**

(найменування або прізвище, ім'я, по батькові заявника)

про видачу дозволу на виконання будівельних робіт **від 09.06.2020 № 40-30/0906-30** та доданих до неї документів встановлено,

у зв'язку з неподанням документів, необхідних для прийняття рішення про видачу дозволу:

- **не надано висновок з оцінки впливу на довкілля, що суперечить вимогам Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»**

у зв'язку із встановленням невідповідності поданих документів вимогам законодавства:

- **перевищено розрахунком щільність населення, чим не дотримано вимоги п. 3 містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки від 28.08.2018 № 848 та п. 3.7 ДБН 360-92**;**

- **проектування здійснено за межами земельної ділянки, чим порушено вимоги ч. 4 та ч. 5 ст. 26 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».**

(обґрунтування причин відмови)

У видачі дозволу на виконання будівельних робіт відмовлено.

Головний інспектор будівельного нагляду

Відділу методології та нагляду

за здійсненням декларативних процедур

Департаменту дозвільних процедур

(найменування посади)

ВАСИЛЬОВИЧ

М. П.

Інженер

Ідентифікаційний код 374711912

(підпис)

Р.В. Сабадош

(ініціали та прізвище)